



INSTRUKCJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA **Półmaska filtrująca DPYL01 (Filtering Half Mask)**

1. Identyfikacja wyrobu

- Nazwa: półmaska filtrująca
- Model: DPYL01
- Typ: sprzęt ochrony układu oddechowego (RPD)
- Kategoria ŚOI: III (wysokie ryzyko)
- Konstrukcja: półmaska z włókniny filtracyjnej, system dwóch pasków nagłownych

2. Zgodność i certyfikacja

Produkt spełnia wymagania:

- Rozporządzenie (UE) 2016/425 (ŚOI)
- Norma: EN 149:2001+A1:2009

Certyfikacja:

- Jednostka notyfikowana: CCQS Certification Services Ltd (nr 2834)
- Certyfikat badania typu UE: CE-PC-200424-283-01-9F

3. Przeznaczenie i zakres ochrony

Półmaska przeznaczona do ochrony użytkownika przed:

- cząstkami stałymi (pyły)
- aerozolami ciekłymi

Zakres skuteczności zależy od klasy filtracji:

- FFP1 $\geq$ 80%
- FFP2 $\geq$ 94%
- FFP3 $\geq$ 99%

! Produkt NIE zapewnia ochrony przed:

- gazami i parami chemicznymi
- atmosferą ubogą w tlen (<17%)
- substancjami w postaci gazowej

4. Budowa wyrobu

- warstwa filtracyjna (materiał włókninowy)
- klips nosowy (element dopasowujący)
- uszczelnienie krawędziowe
- dwa paski mocujące (górny i dolny – system nagłowny)



5. Procedura zakładania i dopasowania

1. Sprawdzić stan maski (brak uszkodzeń)
2. Przyłożyć maskę do twarzy (zakrywając nos i usta)
3. Umieścić:
 - dolny pasek na karku (poniżej uszu)
 - górny pasek na czubku głowy
4. Uformować klips nosowy obiema rękami
5. Wykonać kontrolę szczelności:
 - wydech kontrolny
 - brak wyczuwalnych przecieków powietrza

! Nieszczelność = brak skutecznej ochrony

6. Wymagania użytkowe

- maska musi ściśle przylegać do twarzy
- niedopuszczalne:
 - zarost w strefie uszczelnienia
 - deformacja maski
- środkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem

7. Warunki eksploatacji

Maskę należy wymienić w przypadku:

- zwiększonego oporu oddychania
- uszkodzenia mechanicznego
- zawilgocenia lub zabrudzenia

- utraty dopasowania

Produkt jednorazowego użytku – **zakaz ponownego użycia**

8. Ograniczenia stosowania

Nie stosować:

- w atmosferach wybuchowych
- w środowiskach chemicznych (gazy/pary)
- w warunkach niedoboru tlenu
- przy nieznanym stężeniu zanieczyszczeń

9. Transport i przechowywanie

- temperatura: od -20°C do +40°C
- wilgotność względna: < 90%
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- chronić przed:
 - promieniowaniem UV
 - uszkodzeniami mechanicznymi
 - zanieczyszczeniem

10. Okres przydatności

- data ważności podana na opakowaniu
- nie używać po upływie terminu
- produkt oznaczony symbolem CE

11. Uwagi końcowe

- skuteczność ochrony zależy od prawidłowego dopasowania
- użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwe użycie
- stosować zgodnie z zasadami BHP

Kontakt / Contact / Kontakt / Контакт / Kontakt / Elérhetőség
 CHLE-MAR Maciej Chlebda Sp. K.
 ul. Gen. Z. Zielińskiego 66, 32-040 Rzeszotary, Polska
 tel. +48 12 270 40 22, hurtownia@chle-mar.pl, www.chle-mar.pl